

**Внутрибольничная инфекция
решение есть!**



Dezitall

Применение защитного покрытия
ДЕЗИТОЛ С

1. Общие сведения

Покрытие «ДЕЗИТОЛ» выпускается в виде готового к применению состава, представляющего собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета со специфическим спиртовым запахом

Упаковка:

- Пластиковая канистра: 1л, 3л, 10л
- Аэрозольный баллон 0,15 л



Срок годности Покрытия «ДЕЗИТОЛ» в упаковке производителя – 12 месяцев

Срок службы антимикробного покрытия на обработанной поверхности зависит от типа поверхности и интенсивности эксплуатации и составляет 12 месяцев

2. АКТИВНОСТЬ

Уничтожает:

Бактерии, в т. ч. грамположительные и грамотрицательные, включая возбудителей туберкулеза, анаэробов, внутрибольничных инфекций, возбудителей особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы;

Вирусы, в т. ч. возбудителей острых респираторно-вирусных инфекций, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции;

Патогенные грибы рода «Candida», «Trichophyton» и плесневые грибы

3. Поверхности и способы нанесения

-  Кафель
-  Пластик
-  Металл
-  Дерево
-  Стекло
-  Камень
-  Окрашенные поверхности



Распыление из аэрозольного баллона либо с использованием распылительного оборудования



Нанесение кистью или валиком

4. Особенности нанесения на различные поверхности¹

Материал поверхности	Расход продукта ² мл/кв.м		Время высыхания ³ (мин.)	
	Покрытие кистью	Распыление	«На отлип»	Полное высыхание
Хорошо впитывающие поверхности				
Фанера МДФ ДСП Дерево без обработки Обои не моющиеся Бетон Штукатурка Шпатлевка	ДЕЗИТОЛ С-01			
	40	35	30	240
Плохо впитывающие поверхности				
Кафель Пластик Стекло Металл ЛДСП Обои моющиеся Окрашенные поверхности	ДЕЗИТОЛ С-01			
	30	20	30	240

¹ Результаты получены в ходе проведения натурных испытаний

² Практический расход зависит от квалификации персонала, методов нанесения, используемого оборудования, состояния и типа поверхности и иных условий, и может варьироваться в пределах $\pm 20\%$

³ Время высыхания покрытия зависит от внешних условий, в том числе температуры и влажности воздуха, наличия вентиляции

5. Подготовка поверхности

1 – Очистить поверхность от грязи, «пластинчатой» ржавчины, пыли, шелушений, рыхлого слоя и т.п.;

2 – Поверхность для обработки должна быть сухой (в том числе не конденсировать), не должна содержать масляных и жирных элементов. При наличии масляных и жирных пятен на поверхности – их необходимо удалить при помощи уайт-спирита, ацетона или других растворителей. Водорастворимые загрязнения удаляют мыльной водой или 2% раствором едкого натра;

Не допускается обработка мокрых, обледенелых, загрязненных поверхностей!

Внимание! При обработке дерева нужно учитывать сорт древесины. Хвойные породы отличаются повышенной смолистостью и в случае выпячивания на поверхности древесины смолы, поверхность необходимо обессмолить обезжиривающим составом, затем смыть мыльной водой (или 2% раствором едкого натра), затем высушить до влажности не более 15%

6. Меры предосторожности

- Обрабатывать поверхности только в хорошо проветриваемом помещении или на улице;
- При обработке поверхностей способом орошения персонал должен использовать индивидуальные средства защиты глаз – герметичные очки; рук – резиновые перчатки; органов дыхания – универсальные респираторы РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки А, либо иные, обеспечивающие не меньший уровень защиты. Персонал должен использовать спецодежду и спецобувь;
- При проведении любых работ следует избегать попадания средства в рот, глаза и на кожу;
- При проведении всех работ следует соблюдать правила личной гигиены. После работы лицо и руки моют водой с мылом;
- Курить, пить и принимать пищу во время обработки строго запрещается!

7. Нанесение из аэрозольного баллона

1. Баллон хорошо встряхнуть, в течение не менее 20 секунд;
2. Держа баллон вертикально на расстоянии 30 см распылить на обрабатываемую поверхность;
3. Дать высохнуть в течение 4 часов;
4. После нанесения покрытия помещение необходимо тщательно проветрить.



8. Нанесение с использованием распылительного оборудования «ДЕЗИТОЛ С-01»

- **Рекомендуемый размер сопла распылителя**

$d=1,5$ мм

- **Оборудование**

Компрессор воздушный , краскопульт или иные источники сжатого воздуха с рабочим давлением 4,5-6 Бар., расходом сжатого воздуха 100-200 л/мин

- **Обработка**

Перед использованием состав тщательно перемешать до образования однородной консистенции.

С расстояния 15-40 см, в зависимости от выбранной ширины факела, равномерным слоем нанести состав на поверхность передвигая краскопульт перпендикулярно поверхности.

По окончании работ для промывки оборудования рекомендуется использовать растворители 640, 646.

При проведении обработки рекомендуем руководствоваться инструкцией производителя на распылительное оборудование.

- **Количество слоев**

Для впитывающих поверхностей – 2 слоя

Для не впитывающих поверхностей – 1 слой

ВАЖНО! Использовать только в хорошо проветриваемом помещении!!

9. Нанесение кистью/валиком «ДЕЗИТОЛ С-01»

Для нанесения Покрытия на **пористые, хорошо впитывающие поверхности** (фанера, МДФ, ДСП, дерево без обработки, обои не моющиеся, бетон, штукатурка, шпатлевка) рекомендуется выбирать кисти и валики, позволяющие производить нанесение наиболее тонким и однородным слоем:

- жесткие кисти из натурального ворса;
- валики малярные (кроме поролоновых).